

COLLARE DI RIPARAZIONE A TRE BULLONI [MOD 3/B]

LARGHEZZA MM 200



CAMPO DI IMPIEGO

Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas e acqua potabile. Temperatura massima di utilizzo +40°. Nessuna tenuta allo sfilamento.

DATI TECNICI

- Conforme al D.M. 174 06/04/2004
- Fascia in acciaio inox AISI 304 sp. 0.8 mm
- Morsetto in ghisa sferoidale EN GJS 500-10 con trattamento in resina epossidica
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica 4.8
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR conforme al D.M. 174 06/04/2004
- Durezza 50/60 shore

Prodotto e collaudato in Italia con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001.

Su richiesta guarnizioni per contatto con idrocarburi a norma EN 682-2006.

COD.	Ø	Peso	€
		kg	
50200000072	48-56	3,90	69,95
50200000073	56-64	3,90	70,45
50200000074	60-68	4,00	70,85
50200000075	68-78	4,00	70,85
50200000076	78-88	4,10	74,75
50200000077	88-98	4,10	75,15
50200000078	98-108	4,20	80,10
50200000079	108-118	4,30	81,40
50200000080	114-126	4,30	85,65
50200000081	126-138	4,30	85,85
50200000082	138-150	4,50	89,65
50200000083	140-153	4,50	91,25
50200000084	150-162	4,50	92,25
50200000085	162-174	4,60	97,55
50200000086	168-182	4,70	102,00
50200000087	174-186	4,70	102,20
50200000088	186-198	4,80	106,70
50200000089	198-210	5,00	107,55
50200000090	210-223	5,00	113,80
50200000091	222-234	5,00	115,40
50200000092	234-246	5,00	120,45
50200000093	243-255	5,20	131,40
50200000094	260-272	5,50	133,95
50200000095	273-285	5,50	140,70
50200000096	285-297	5,50	147,40
50200000097	298-310	5,50	149,20
50200000098	316-328	5,50	158,25
50200000099	327-340	5,90	159,70
50200000100	342-355	6,00	165,85
50200000101	353-365	6,00	167,20
50200000102	368-380	6,00	173,70
50200000103	378-390	6,00	174,85

Su richiesta, produciamo modelli per diametri particolari.